

CSE du 27 septembre 2018
Organisation Production et POINTS DE CHANGEMENT (surlignés)

H+ en D3 en Sem 1 = dimanche de la fin de la semaine 1
 Mois +2 en prévisonnel

Semaine	Octobre					1er NOV	Novembre				
	40	41	42	43	44		45	46	47	48	
	1 2 3 C B A	1 2 3 B A C	1 2 3 A C B	1 2 3 C B A	1 2 3 B A C		1 2 3 A C B	1 2 3 C B A	1 2 3 B A C	1 2 3 A C B	
FERREUX	FUS/MOU/NOY	3x8+VSD	3x8			Non travaillé	3x8				
	FINITION	3x8			Partiellement sans production. Pers présent		3x8				
LAS PMP	CORNES	3x8 TRM2 + 1x8 CJ47				Non travaillé les 1 et 2 Nov. V1 et V2 en D06	3x8 TRM2 + 1x8 CJ47				
	TRAVERSES PIVOTS ALU	2 éq. Traverses ou Pivots					2 éq. Traverses ou Pivots				
	AXELORS	3x8				Travaillé	3x8				
	PMP	3x8 en 5 équipes				Travaillé	3x8 en 5 équipes				
	PSE	3x8+VSD Possibilité de D3 suivant RO Moulage PMP					3x8+VSD Possibilité de D3 suivant RO Moulage PMP				
CULASSES 0M	C8 CMS2 (C04)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8				
	C9 (C17)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
		D3 en D07 D2 décalé		D3 en D07 D2 décalé	V2, V3 en D06 V1 décalé en J1. S1 sans production						
	LP5 (C07-C17)	3x8+2VSD					3x8+2VSD				
	C10 (C04)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
	LP6 (C04-C17)	3x8+VSD					3x8+VSD				
	C11 CMS1 (C09)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
TTH1 (C04 C09)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD					
TTH3 (C17 C04 C07)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD					
CULASSES 7M	C2 (C17)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
	C3 (C09)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
	C4 (C09)	3x8				Non Travaillé	3x8				
	C5 (C09)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
	C6 (C09)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8+VSD				
	C7 (C02)	3x8+VSD Dernière séance VSD le Dim 14/10		Arrêt Pour mise en campagne C17			Arrêt	Arrêt Pour mise en campagne C17			
		D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé								
	LM7 (C08)	1x8				Non travaillé 1er et 2 nov	1x8				
	PL1 (C17)	3x8				Non Travaillé	3x8				
	PL2 (C17)	3x8				Non Travaillé	3x8				
	PL3 (C04)	3x8				Arrêt	Arrêt				
	PL4 (C04)	Arrêt				Arrêt	Arrêt				
PL8 (C17)	3x8+VSD				Non Travaillé	3x8					
PL9 (C18)	3x8 + VSD				Non Travaillé	3x8 + VSD					
	D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé		D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé	D3 (H26) D2 décalé		
FINITION CULASSES	LP1 (C09)	3x8				Non Travaillé	3x8				
	LP2 (C09)	3x8+2VSD					3x8+2VSD				
	LP3 (C02)	2x8					2x8				
	LP4 (C08, C18, C07, C17)	3x8+2VSD					3x8+2VSD				
	TTH 4 (C17 C08 C18 C09 C02)	3x8+2VSD					3x8+2VSD				
	TTH5 (C02 -> C09)	3x8					3x8				